

## 市政諮詢委員會

2021年11月30日平常大會議程外發言

林宇滔委員、辜文達委員、李良汪委員

### 促路環九澳增設公廁應付需求 須儘快檢視排水設施應對極端天氣

行政法務司司長張永春在日前施政辯論時表示，政府會就公廁設置選址等做好整體評估。值得留意，疫情期間，每逢週末及假日，不少人都會選擇留在澳門進行郊遊活動，令到路環各區、行山徑、黑沙及九澳村一帶的人流增加；其中九澳聖母村因為文化局的修復計劃，以及開設了活化古跡、並由社工局外判社服團體開辦的咖啡店，更令該區人流爆燈，原本的兩個臨時公廁難以回應需求。經我們實地了解及反映，以及跨部門協調後，九澳聖母村已設置了永久性的公共廁所；該區新增咪錶泊車位、巴士站位置及班次調整，尚待交通部門處理。

此外，我們亦建議市署能夠因應人流及遊人的增加，盡快在九澳村村公所附近及黑沙龍爪角步行徑近竹灣豪園出入口處（詳見附圖）增建公廁，回應實際的使用需求。

另外，今年十月，熱帶風暴「獅子山」襲澳，為本澳帶來連場暴雨，氣象局兩度發出紅色暴雨警告，亦打破自1952年以來10月份最高的單日總雨量紀錄，澳門區的光復街及下環區出現了較嚴重的水浸，路氹更錄得逾三百毫米的雨量，並引發多區出現水浸和山泥傾瀉現象。

澳門區的水浸問題，市署除要盡快落實光復街至羅白沙街的第二期雨水渠網工程外，我們也在此呼籲工務部門應該盡快「司打口及下環區改善排水系統」加設雨水泵房。

當日氹仔低窪地區一帶也出現水浸，路氹城多個圓形地水浸更導致有車輛死火，路環民國馬路、十月初五馬路、登峰路一帶出現嚴重水浸，頓成澤國，大量的雨水沿著明渠流出時溢流到周邊道路，導至不少地面層住宅受淹。

根據工務局在 2017 年完成的「改善氹仔雨水排水系統研究」，目前氹仔僅得排角一個泵房，未能完全解決氹仔低窪地區如舊區、卓家村及南新周邊低窪地區的水浸問題，市署有必要盡快與工務部門商討在適當地方加建雨水泵房及整體渠網擴容的方案。

而路環的雨水渠網，更是多年來未做全面整體檢視和重新規劃，由於路環整體渠網規劃及建設屬基建項目及工務部門範疇職責，我們在此促請工務部門應聯同市署，盡快對路環雨水渠網作全面檢視和規劃，以及落實擴容工作，以應對越趨極端的天氣豪雨，避免居民商戶再受水浸之苦。

