

工程編號：  
N.º da proposta de obra:

**208 /2020/DVPS**

工程名稱：  
Nome da proposta de obra:

改善行人道及綠化設施工程-第二期

開標結果:

Resultados finais do concurso de obra

編號 No.	公司名稱 Concorrente	造價 Valor	工期(天) Prazo (dias)	備註 Observações
1	許禮堅建築商 Hoi Lai Kin	MOP1,242,347.00	180天	接納 Admitida
2	鄭兆傑建築商 Kong Sio Kit	MOP1,277,444.00	180天	接納 Admitida
3	晉利建築工程有限公司 Jun Lei	MOP1,313,806.00	180天	接納 Admitida
4	龔健兒建築商 Kong Kin I	MOP1,313,870.00	180天	接納 Admitida
5	思科貿易工程有限公司 Braintech	MOP1,443,200.00	180天	接納 Admitida
6	聯億行建築工程貿易有限公司 Lun Iek Hong	MOP1,487,645.00	180天	投標人標書內附同之臨時保證金收據副本公司名稱與投標人不符，經本署翻查記錄確認投標人適時繳交臨時保證金，並將更改之臨時保證金收據副本附于卷宗內，並決定接納有關標書。 A designação da companhia não é correspondente ao do concorrente na cópia do recibo de prestação de caução provisória anexado à proposta do concorrente. Após verificação do registo, o IAM confirmou que a caução provisória foi prestada oportunamente pelo concorrente, e juntou ao processo a cópia do recibo de prestação de caução provisória revisado, decidindo aceitar a respectiva proposta.
7	澳濤工程有限公司 Ou Tou	MOP1,568,090.00	180天	接納 Admitida
8	梁光耀建築商 Leong Kuong Io	MOP1,602,100.00	180天	接納 Admitida
9	佳盛建築工程有限公司 Kai Seng	MOP1,785,220.00	160天	接納 Admitida
10	新德寶建築工程有限公司 San Tak Pou			因違反<<諮詢章程>>第5.2點及第10.1.6點， 根據<<諮詢章程>>第13.1.2 點及第13.1.5點而不被接納 Não foi admitida, por ter violado os termos do ponto 5.2 e 10.1.6 definidos no “Programa de Concurso”, e de acordo com os termos do ponto 13.1.2 e 13.1.5 do mesmo programa.
11	黎祖暉建築商 Lai Chou Fai			不被接納， 因沒有按<<諮詢章程>>附件1方式撰寫標書(以系列價金承攬)，違反<<諮詢章程>>第5.3點及第13.1.2點 Não foi admitida, por não ter sido conforme anexo 1 do Programa de Concurso (a empreitada é por série de preços) do mesmo Programa, violou ponto 5.3 e 13.1.2 do Programa de Concurso
12	陳德順建築商 Chan Tak Son			來信通知放棄競投 Desistência comunicada por carta